

**UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA****PATTO ROMA SICURA**

Via di San Marco, 8

00186 ROMA

– Fax 06 6710 79205

**SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEI FENOMENI DI DISAGIO URBANO**Comitato di quartiere Riferimento Sig./sig.ra Tel. /Fax. e-mail. Luogo riferito alla segnalazione (Via/Piazza) **DEGRADO URBANO** Parchi e verde  Abbandono/incuria  Vandalismo  Carenza spazi verdi**EDIFICI** Abbandonati  In rovina  Occupati abusivamente  Costruzioni abusive**MURI** Pericolanti  Scritte vandaliche**CASSONETTI** Danneggiati  Spostati  Carenti**FERMATE BUS/METRO/FERROVIE** Danneggiate  Male illuminate  Posizione insicura  Posizione isolata**RIFIUTI** Discariche abusive  Fuori dai cassonetti  Ingombranti**ILLUMINAZIONE** Carente  Non funzionante  eccessiva**PRESENZE** Sfruttamento minori/disabili  Tossicodipendenti  Spacciatori  
 Prostitute  Ubriachi  Senza fissa dimora  Mendicanti  
 Commercio abusivo  Accampamento abusivo  Locali gioco d'azzardo  Animali randagi**FENOMENI DI DISAGIO** Evasione scolastica  Bullismo  Disturbo della quiete  Furti/Borseggi  
 Carenza strutture assistenza sociale  Carenza luoghi di aggregazione  
 Caporalato  Maltrattamenti in famiglia  Conflitti razziali  Usura**STRADE** Dissestate/buche  Fognature malfunzionanti  Intralcio alla circolazione  Veicoli abbandonati**SEGNALETICA** Danneggiata  Superata/Fuorviante**PARCHEGGI** Selvaggi  Parcheggiatori abusivi**INQUINAMENTO**

Acqua       Acustico       Aria

---

**LAVORI STRADALI**

Interrotti       Mal segnalati

---

**TRASPORTO PUBBLICO**

Scarsi collegamenti bus       scarsi collegamenti tram/metro

---

**DESCRIZIONE SEGNALAZIONE**

L'incrocio che dalla via C. Colombo immette in via A. Brasini, risulta essere molto pericoloso a causa della mancanza di visibilità in tutti i sensi di marcia causata dalla presenza di dossi di terra (e in periodi estivi anche dall'altezza dell'erba !). E' già stato causa di diversi incidenti e molti altri sono stati fortuitamente evitati. Si allegano foto dell'incrocio.

Si propone un intervento di livellamento dei dossi di terra in prossimità dell'incrocio per consentire una migliore visibilità agli autoveicoli in transito.

Si richiede altresì di valutare la possibilità di modificare le attuali precedenze all'incrocio, che assegnano la precedenza agli autoveicoli che provengono dalla via C. Colombo (strada di immissione) e impongono uno STOP agli autoveicoli che transitano su via A.

Brasini (strada molto più transitata a causa dell'apertura del sottopasso Manlio Cavalli di accesso al nuovo quartiere Torrino-Mezzocammino)

Roma, 11 ottobre 2010