

UFFICIO COORDINAMENTO POLITICHE DELLA SICUREZZA**PATTO ROMA SICURA**

Via di San Marco, 8

00186 ROMA

– Fax 06 6710 79205

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEI FENOMENI DI DISAGIO URBANOComitato di quartiere Riferimento Sig./sig.ra Tel. /Fax. e-mail. Luogo riferito alla segnalazione (Via/Piazza) **DEGRADO URBANO** Parchi e verde Abbandono/incuria Vandalismo Carenza spazi verdi**EDIFICI** Abbandonati In rovina Occupati abusivamente Costruzioni abusive**MURI** Pericolanti Scritte vandaliche**CASSONETTI** Danneggiati Spostati Carenti**FERMATE BUS/METRO/FERROVIE** Danneggiate Male illuminate Posizione insicura Posizione isolata**RIFIUTI** Discariche abusive Fuori dai cassonetti Ingombranti**ILLUMINAZIONE** Carente Non funzionante eccessiva**PRESENZE** Sfruttamento minori/disabili Tossicodipendenti Spacciatori
 Prostitute Ubriachi Senza fissa dimora Mendicanti
 Commercio abusivo Accampamento abusivo Locali gioco d'azzardo Animali randagi**FENOMENI DI DISAGIO** Evasione scolastica Bullismo Disturbo della quiete Furti/Borseggi
 Carenza strutture assistenza sociale Carenza luoghi di aggregazione
 Caporalato Maltrattamenti in famiglia Conflitti razziali Usura**STRADE** Dissestate/buche Fognature malfunzionanti Intralcio alla circolazione Veicoli abbandonati**SEGNALETICA** Danneggiata Superata/Fuorviante**PARCHEGGI** Selvaggi Parcheggiatori abusivi**INQUINAMENTO**

Acqua Acustico Aria

LAVORI STRADALI

Interrotti Mal segnalati

TRASPORTO PUBBLICO

Scarsi collegamenti bus scarsi collegamenti tram/metro

DESCRIZIONE SEGNALAZIONE

L'attraversamento pedonale rialzato, da tempo realizzato in via Carmelo Maestrini in seguito ad un grave incidente occorso ad una giovane abitante nel quartiere, non è stato realizzato in modo tale da consentire un effettivo rallentamento della velocità degli autoveicoli in transito, funzionale alle esigenze di messa in sicurezza della strada.

Come più volte segnalato al Municipio Roma XII EUR, la pendenza della rampa non è tale da costringere gli autoveicoli a rallentare, fatto questo che, associato ad una completa assenza di segnaletica orizzontale, rende l'attraversamento della strada alquanto poco sicuro. Con particolare riferimento alla segnaletica, si segnala dunque che la visibilità notturna e diurna dell'attraversamento pedonale (e della rampa in particolare) non risulta essere assolutamente adeguato alle condizioni di sicurezza imposte da una strada ad elevato scorrimento come Via Carmelo Maestrini. Si veda ad esempio, mancata segnalazione della rampa con bande di altro colore e assenza di elementi catarinfrangenti.

Si richiede dunque un sopralluogo per verificare e programmare gli interventi tecnici, necessari per la definitiva messa in sicurezza dell'attraversamento in oggetto.

Roma, 08 novembre 2010